Arbejde efterår 2026	Tovholder	Indkøb	Plads Nr.	Bemærkninger
Lukke for vandet vandslanger tømmes for vand og ind	Curt			Slanger fra broerne er taget ind. Slanger ved vinterpladser er stadig ude.
Solskærm ned	jens lund			
Legetøj fra sandkasse ind	Lena			
Mågeværn op	knud og susanne			
Flag på broerne ned	Benny		104	
Grill rengøres og ind	Nils			
Jolle op og vinterkonservere motoren (service måske hos Arne)				alternativt kontakte Frank
rengøre vandlåse	Jens Lund			
rengøring ventilation fra wc bad	Kim			
test elstander	Henrik Jonas?			
ny skilte på wc og bad		skilte.		
Check broerne for skader og løse dele på underside				Carsten: jeg er usikker på om nogen gjorde det ?

gennemgang af brodæk og lave div. Rep.. Skruer i dækket spændes efter behov.	Torben		7	Skruer er spændt. Brædder skal stadig skiftes
bænke ind fra broerne. bordbænksæt ind under terassen mod syd. 4 stk bænk bliver under terassen mod nord	Benny			alle hjælper til
algebehandling af broer	Alge Nord			
Algebehandling af flisearealer	Børge			
Rense ukrut i miljøgården og masteskuret	Kirsten, else			ukrutsbrænder
fastgøre wc i østre wc. Evt stilles skrå				
Fliser ved A broen ??? Støbning (under blomsten)				Tale med mogens
Oprydning på MAS arealet (diverse bygge materialer og affald)	alle samler			
Feje muslinger af broerne	Knud og susanne			
Gennemskylle miljøstation med vand	Carsten			
Familierum nr. 2 fra havnekontor. Lås er defekt og kan ikke låse				
Check alle fortøjningsøjer				B-broen løse pl. 117,118 A-Broen løse pl. 10,67, 71,72,73,74,75,80